

SOPRASOLIN HD



IMPERMEABILIZACIÓN

APLICACIONES

CUBIERTAS

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

SOPRASOLIN HD es una membrana barrera de aire y vapor autoadhesiva compuesta de asfalto modificado con SBS. La superficie esta protegida por una lámina de aluminio para resistir la intemperie y los rayos UV.

SOPRASOLIN HD se recomienda para trabajos de mantenimiento, reparaciones alrededor de penetraciones, respiraderos, conductos de ventilación, tragaluces y chimeneas.

INSTALACIÓN

1. El sustrato debe estar limpio, sano, seco y libre de materiales sueltos, grasa y cualquier contaminante que pueda comprometer el rendimiento del producto.
2. A continuación, proceder a la aplicación de primario ELASTOCOL STICK sobre la superficie.
3. Cuando el primario ELASTOCOL STICK esté completamente curado, coloque y dimensione la membrana SOPRASOLIN HD. }
4. Despegar la película de silicona longitudinalmente a una distancia de 20 a 30 cm (8 a 12 in) y adherir el asfalto expuesto al sustrato.
5. Retirar toda la película de silicona y adherir la superficie asfáltica al sustrato.
6. Una vez instalada la membrana, aplique presión en toda la superficie con un rodillo para membrana para garantizar una completa adhesión.

Temperatura mínima de aplicación: 10 °C (50 °F).

PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO, CONSULTE A SU REPRESENTANTE SOPREMA.

EMBALAJE

ESPECIFICACIONES	SOPRASOLIN HD
Espesor	1.0 mm (40 mil)
Dimensiones	1 x 10 m ⁽¹⁾
Superficie	Aluminio
Superficie inferior	Autoadhesiva, película de liberación de silicona

Todos los valores son nominales

(1) Los rollos cortados están disponibles bajo pedido.

PROPIEDADES

PROPIEDADES	ESTANDAR	SOPRASOLIN HD
Resistencia a la rotura, MD,XD	CAN/CGSB-37.56-M 9th draft	4,7 / 4,7 kN/m
Elongación máxima, MD,XD	CAN/CGSB-37.56-M 9th draft	210 / 210 %
Resistencia al desgarro, MD,XD	CAN/CGSB-37.56-M 9th draft	20 / 35 N

MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

Los rollos deben almacenarse en posición vertical, con el lado del traslape hacia arriba. Si los productos se almacenan al aire libre, cúbralos con una protección opaca despues de retirar el embalaje de entrega.



WWW.SOPREMA.COM.MX

1/1